

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM25030610



SDMIM



241512341057



25030610

检测报告

样品类别

废气

委托单位

山东湛亚精密材料有限公司

受检单位

山东湛亚精密材料有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2025 年 03 月 26 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

一、基本信息表

样品名称	有组织废气				
受检单位	山东湛亚精密材料有限公司			检测日期	2025.03.13-03.14
受检单位地址	山东省济宁市金乡县济宁新材料产业园区建设路北12号			样品来源	现场采集
采样日期	2025.03.13	样品接收日期	2025.03.13	样品状态	气态
解释与说明	/				

编 制：曹 静

审 核：李 梦 晴

授权签字人：曹 静

签发日期：2025年03月26日
(检验检测专用章)

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
有组织废气	0.07mg/m³	非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	SP7800 型 气相色谱仪 YQ-026

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

三、检测结果

3.1 有组织废气检测结果

任务编号		25030610		采样日期	2025.03.13
采样位置		DA002 排气筒进口			
检测项目		检测结果			平均值
		第一次	第二次	第三次	/
废气温度 (℃)		14.3	14.6	14.7	/
废气湿度 (%RH)		2.5	2.4	2.4	/
废气流速 (m/s)		8.59	8.79	8.41	/
标干流量 (m³/h)		5671	5806	5552	/
样品编号		HJQ031301001-01	HJQ031301001-02	HJQ031301001-03	/
非甲烷总 烃	实测浓度 (mg/m³)	48.7	50.8	51.2	50.2
	排放速率 (kg/h)	0.276	0.295	0.284	0.285
备注		/			

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		25030610		采样日期		2025.03.13	
采样位置			DA002 排气筒出口				
排气筒高度（m）			21				
检测项目			检测结果			平均值	
			第一次	第二次	第三次	/	
废气温度（℃）			16.5	16.7	16.9	/	
废气湿度（%RH）			2.0	2.0	2.0	/	
废气流速（m/s）			12.00	12.37	11.98	/	
标干流量（m³/h）			7902	8139	7876	/	
样品编号			HJQ031302001-01	HJQ031302001-02	HJQ031302001-03	/	
非甲烷总 烃	实测浓度（mg/m³）		4.26	4.42	4.27	4.32	
	排放速率（kg/h）		0.034	0.036	0.034	0.035	
备注			/				


本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

四、检测点位图

废气检测点位图:



-----报告结束-----

注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。
8. 未加盖 CMA 标识章表示本检测报告不具有对社会证明的作用。

地址：山东省济宁市金乡县王丕街道康桥村金丰线北侧（康桥产业园区）

电话：0537-8739779

邮编：272200

邮箱：mhjljc@163.com